


wave

Sei Sie wachsam!
Sicherheit geht vor!



SCHNEIDVORFÄLLE



281
Vorfälle



68%
HAND



7%
BEIN



11%
ARM



6%
KOPF




SCHNEIDMESSER

WIRD EIN SCHNEIDMESSER BENÖTIGT?



VERWENDEN SIE EIN SICHERHEITSMESSER!



SCHARFES MESSER



STABILER GRUND




KORREKTE SCHNITTRICHTUNG



SCHNEIDENDER UND/ODER SCHARFER GEGENSTAND

BAUMATERIALIEN SICHER VERPACKT BEREITSTELLEN



GEHWEGE FREI VON SCHARFEN GEGENSTÄNDEN HALTEN




GEEIGNETE SCHUTZKLEIDUNG



KÖRPERBEDECKENDE KLEIDUNG: LANGE ÄRMEL, KEINE KURZEN HOSEN

Tragen Sie beim Aufstapeln und Arbeiten mit schneidenden Baustoffen immer geeignete PSA


MASCHINELLES STAPELN



Stapeln Sie schneidende Baustoffe, wo immer möglich, maschinell.

HANDSCHUHE MIT EINER HOHEN SCHNITTKLASSE VERWENDEN

Hände und Haut sind empfindlich gegenüber Schnittverletzungen. Schnittwunden können sich leicht infizieren. Tiefe Wunden können die empfindliche Struktur von Nerven und Sehnen irreparabel schädigen.



VolkerWessels empfiehlt daher Handschuhe der Schnittklasse **4** oder **5**



SCHNITTKLASSE
4 ODER 5
EMPFOHLEN



FRAGEN?



KAM-KOORDINATOR
IHRES UNTERNEHMENS



WWW.VOLKERWESSELS.COM

SEHEN SIE SICH DAS ANLEITUNGSVIDEO AN